



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 06 października 2023

r.

AT.R.334.55.2023

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do postępowania AT.R.334. 55.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn., **Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych kondensatorów szyny DC, wentylatorów oraz uszkodzonej baterii akumulatorów zasilacza UPS Galaxy 160kVA w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

wpłynęło 1 pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

„Czy Zamawiający dopuszcza formy naprawy w sposób - utylizacja obecnego zasilacza oraz wstawienie zasilacza o nie gorszych parametrach niż jest obecnie? Zasilacz jest fabrycznie nowy z 24 miesięczną gwarancją - naszej produkcji.

Z doświadczenia wiemy że naprawa APC = cena nowego zasilacza naszej marki.”

Odpowiedź: TAK

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

*Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu*